Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Joanópolis

Indicação nº 152/2025

Renato Carlos do Nascimento, Vereador em exercício nesta Casa Legislativa, usando de suas atribuições legais, **INDICA** que seja providenciado o reparo das duas lombadas, as quais estão esburacadas, localizadas na Rua Bernardino de Carvalho Pinto, ambas nas proximidades da residência nº 990.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo das duas lombadas, ambas esburacadas, o que representa um risco à segurança dos motoristas, ciclistas e pedestres que transitam pelo local.

Além do perigo de acidentes, as condições deterioradas podem causar danos aos veículos e dificultar a mobilidade na rua. Portanto, a realização do reparo é fundamental para garantir a segurança de todos os usuários da via e promover melhores condições de circulação na área.

Demais considerações, se necessárias, serão desenvolvidas em plenário.

Joanópolis, 31 de julho de 2025.

Renato Carlos do Nascimento
Vereador

Câmara Municipal de Joanópolis
PROTOCOLO Nº 899-152
DATA 31/7/25 HRS 16:13
ASS Laura