

Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 -tel: (11) 4888-9200
Email: secgoverno@joanopolis.sp.gov.br www.joanopolis.sp.gov.br

Joanópolis, 04 de outubro de 2021.

Ofício Gab. nº: 915/2021

Ref.: Resposta da Indicação 213/2021 - Geiza Mirela Costa;

Excelentíssima Senhora Vereadora:

Atendendo Indicações e Requerimentos encaminhados por esta Casa Legislativa, servimo-nos deste para enviar nossas considerações e esclarecimentos.

Em atenção a indicação em epígrafe, venho a Vossa Excelência, informar que conforme Resolução 600/2016 do CONTRAN, para colocação das lombadas devem ser observados os seguintes itens:

- I – Em rodovia, declividade inferior a 4% ao longo do trecho;
- II – Em via urbana e ramos de acesso de rodovias, declividade inferior a 6% ao longo do trecho;
- III – Ausência de curva ou interferência que comprometa a visibilidade do dispositivo;
- IV – Pavimento em bom estado de conservação;
- V – Ausência de calçada (meio-fio) rebaixada, destinada à entrada ou saída de veículos;
- VI – Ausência de rebaixamento de calçada para pedestres (rampas de acessibilidade), e,
- VII - A implantação de lombada próxima à esquina deve respeitar uma distância mínima de 15 m do alinhamento do meio-fio ou linha de bordo da via transversal.

Cabe alertar a Nobre Edil, para as possíveis desvantagens da instalação de lombadas:

- Com possíveis freadas e arrancadas, pode aumentar a poluição sonora;

- Pode causar rachaduras nas casas próximas à lombada;

Para Municipal de Joanópolis
Protocolo nº 928
05/10/21 Hrs: 11:09
Mirela



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 -tel: (11) 4888-9200
Email: secgoverno@joanopolis.sp.gov.br www.joanopolis.sp.gov.br

- Causa problemas no transporte coletivo tais como: atrasos no horário, desconforto aos passageiros (principalmente gestantes e pessoas com fraturas), etc;
- Pode causar atrasos para atendimento de veículos de socorro/emergência;
- Pode transferir o tráfego para ruas vizinhas, e,
- Aumento do consumo de combustível.

Diante da pertinência da solicitação da Nobre Edil, este Gabinete solicitará diligência da Secretária de Infraestrutura no local. E, verificando o atendimento das diretrizes do CONTRAN e uma vez dada ciência das desvantagens, e possuindo dotação orçamentária e disponibilidade financeira, não hesitaremos em emitir a ordem de serviço para execução do solicitado.

Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Adauto Batista de Oliveira
Prefeito Municipal

A Sua Excelência


Geiza Mirela Costa

Vereadora da Câmara Municipal de Joanópolis



Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito da Estância Turística de Joanópolis



Indicação nº 213/2021

Geiza do Carneiro Vereadora em exercício junto a Câmara Municipal, usando de suas atribuições legais, **Indica** solicitando que seja feita a reforma de duas ruas: Altamiro de Souza Bueno e Jorge Honorato Montenegro. **Indico** ainda, seja colocada uma lombada na Rua Jorge Honorato Montenegro, no trecho da descida próximo ao Bairro dos Nogueiras.

JUSTIFICATIVA

Cuida-se de pedido de moradores destes locais, tendo em vista a situação precária em que se encontram estas ruas, podendo ocasionar danos em veículos.

Ademais, no que se refere à lombada, trata-se de atender reivindicações de munícipes que residem naquela rua e se queixaram que os carros passam em alta velocidade comprometendo a segurança dos mesmos, principalmente das crianças.

Demais explicações, se necessárias, serão desenvolvidas em plenário.

Joanópolis, 20 de setembro de 2021.

Geiza do Carneiro
Vereadora

Câmara Municipal de Joanópolis
PROTOCOLO Nº 213
DATA: 20/09/21 Hrs.: 12:02
Ass: [assinatura]