



Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Joanópolis

Indicação nº 73/2025

Ornelio Gonçalves de Oliveira, Vereador em exercício nesta Casa Legislativa, usando de suas atribuições legais, **indica** que a Secretaria de Obras e Projetos notifique a empresa (verificar se obra está em garantia) para que refaça os trechos em que a pavimentação está danificada, bem como, refazer as saídas de água (as poucas que tem, conectando as guias com as caixas) para que o escoamento seja nas caixas que levam ao rio, no morro do Joãozinho, no bairro dos Pintos.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de solicitação de munícipes que residem no local que procuraram este Vereador solicitando providências na ponte depois do morro do Joãozinho. Porém, em vistoria é possível constatar que o abalo que a ponte vem sofrendo é em relação à água que está passando por cima da ponte e nas laterais. A água que está descendo não está entrando nas caixas como deveria, danificando inclusive a pavimentação no local. Trecho de guia já danificado, pavimento esburacado, entre outros problemas.

Dessa forma, solicitamos à Secretaria de Obras e Projetos para que possa verificar se a obra ainda está em garantia e assim, notificar a empresa para que retorne mediante medidas legais cabíveis e refaça a ligação das guias as caixas, façam mais saídas, conecte linha de tubo que está enterrada, e recomponha a pavimentação danificada. Se nada for feito, o volume somado à velocidade da água causará sérios danos à ponte e o que resta da pavimentação.

Demais considerações serão desenvolvidas em Plenário.

Joanópolis, 24 de março de 2025.


Ornelio Gonçalves de Oliveira (Nelo)
Vereador

Câmara Municipal de Joanópolis
PROTOCOLO N.º 319-73
DATA: 24 03 25 Hrs: 12:35
ASS.: W. Ornelio