

01

À SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
JOANÓPOLIS,

Em decorrência da chamada de serviço referente à queda dos sistemas do servidor central, informo que foi diagnosticado que ocorreu uma queima de baterias do *nobreak*, muito provavelmente ocasionada por oscilação na rede elétrica causada por raios, durante a tempestade ocorrida ontem (18/01/2023).


Emprestou-se um dos nobreaks normalmente utilizados nas estações de trabalho de forma paliativa para que seja possível se restaurar os sistemas até o final do dia, mas esta solução está muito aquém do ideal e pode resultar em novas quedas da rede interna nos próximos dias.

Ante o exposto, **solicito, com a máxima urgência possível, sejam adquiridos os seguintes equipamentos** para que possa ser realizado o reparo:

- 02 (duas) baterias estacionárias DF700, 12v, 50 ah (marca de referência: Freedom);

Joanópolis, 19 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,



Márcio Joverno

LX7 Tecnologia