



Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Joanópolis;

Ao Secretário Municipal de Obras e Serviços

Indicação nº 005/2010

Joani Aparecido da Silva Torres, Vereador em exercício junto a Câmara Municipal, usando de suas atribuições regimentais, **indica** que sejam tomadas providências com relação à manutenção do velório e do cemitério, quais sejam:

1. velório:

- retirar a armação de madeira e colocar toldos e bancos na entrada;

- colocar ventiladores nos tetos das três salas (um em cada sala), bem como, dois ventiladores nas paredes do corredor;

- trocar a tomada do bebedouro e colocar um vitrô de correr na sala de recepção (o atual é fixo);

- vedar os locais do teto das salas que estão com vazamentos (goteiras);

- colocar bancos, com catorze assentos, na terceira sala;

- colocar as lâmpadas que estão faltando;

- colocar pisos na escada de acesso ao pavimento inferior;

- trocar a lâmpada do teto, colocar piso e substituir o computador na sala de administração;

- destinar um administrador para executar os trabalhos na sala de administração;



Câmara Municipal da Estância Turística de Joãoópolis

- colocar pisos, azulejos, geladeira, mesa com seis cadeiras, fogão e um armário pequeno na cozinha;
- fazer um jardim na parte inferior, próximo à cozinha e sala de administração;
- fazer a dedetização periodicamente;
- substituir a madeira da rampa de entrada (a atual está podre);
- plantar árvores defronte ao velório (calçada ao lado do cemitério);

2. cemitério:

- fornecer aos funcionários três pares de luvas de couro, três máscaras, três uniformes e dois pares de botas de borracha (nºs. 41 e 42);
- adquirir uma vassoura (tipo escovão) e uma roçadeira intercostal, com motor a gasolina, para uso no local;
- abrir mais quatro quadras para sepultamento;
- vedar o forro da igrejinha nos locais de vazamento (goteira);
- consertar o do telhado do cômodo que abriga as ferramentas (há o risco de cair).

J U S T I F I C A T I V A

Nos últimos dias, este vereador recebeu reclamações de munícipes que apontaram diversas providências que, realmente, precisam ser tomadas no que se refere à manutenção do velório e do cemitério.

Primeiramente, com relação ao velório, cuida-se de medidas importantes para melhor receber as pessoas, considerando que, principalmente para as famílias que ali se encontram se despedindo de um ente querido, trata-se de um momento muito difícil, portanto, o local deve estar ventilado, equipado, ou seja, adequado à situação.



Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis

Quanto ao cemitério, são medidas necessárias, principalmente, no que se refere aos equipamentos de segurança e ferramentas de trabalho dos funcionários que, respectivamente, protegerão e facilitarão as tarefas de cada um.

Além disso, vale ressaltar também, a necessidade da abertura de mais quadras, pois, restam apenas três sepulturas disponíveis.

Fotos em anexo.

Demais considerações serão desenvolvidas em plenário.

Joanópolis, 1º de fevereiro de 2010.

Joani Apº. da Silva Torres
Vereador



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

ADM. 2009/2012

Of. Gab. nº 96/2010

Joanópolis, 18 de fevereiro de 2010

REF.: Indicação nº 005/2010

Senhor Presidente,

Em atenção a indicação acima epigrafada; agradecemos a indicação do nobre vereador, esclarecendo que os itens relativos a manutenção serão providenciados, quanto aos itens relativos a estrutura do prédio, o mesmo ainda não pode ser modificado, pois a obra foi construída através de convênio e ainda não foi finalizado.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

João Carlos da Silva Torres
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
Luiz Marcelo Costa
Presidente da Câmara Municipal Joanópolis - SP